



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PAÇO LEGISLATIVO 'ANTÔNIO PROCÓPIO DA COSTA'



INDICAÇÃO Nº 71/2023

**Excelentíssimo Senhor
DD. Presidente da Câmara Municipal
de Santa Rita do Sapucaí/MG**

A responsabilidade pelo sistema de escoamento das águas pluviais é do Município. O Prefeito Profº. Wander Wilson Chaves, com apoio total dessa Casa Legislativa, vem realizando obras para melhorar o escoamento das águas pluviais das vias públicas do nosso Município.

Esse excelente trabalho tem que ter continuidade, por isso é necessário realizar a limpeza com urgência da galeria de águas pluviais existente na Rua João Carlos de Alcântara, no Bairro Maristela. Pois, quando chove, a grande quantidade de areia impede a vazão das águas pluviais, acarretando alagamentos no bairro, em prejuízo da população. Vale lembrar que a referida galeria há muitos anos não é limpa.

Diante do exposto e, acreditando sempre na Administração do nosso prefeito Profº Wander Wilson Chaves, indicamos: ***“a necessidade urgente da Prefeitura contratar uma empresa especializada para realizar urgentemente a limpeza da galeria de águas pluviais existente à Rua João Carlos de Alcântara, no Bairro Maristela. Essa ação irá atender aos inúmeros pedidos dos cidadãos, principalmente dos moradores da mencionada via pública.”***

Santa Rita do Sapucaí/MG, 6 de setembro de 2023.

Benedito Raimundo Ribeiro (Dito Pistola)
Vereador/Relator da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação

Reinaldo de Cássia Amaral
Vereador/Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PAÇO LEGISLATIVO 'ANTÔNIO PROCÓPIO DA COSTA'



INDICAÇÃO Nº 71/2023

**Excelentíssimo Senhor
DD. Presidente da Câmara Municipal
de Santa Rita do Sapucaí/MG**

A responsabilidade pelo sistema de escoamento das águas pluviais é do Município. O Prefeito Profº. Wander Wilson Chaves, com apoio total dessa Casa Legislativa, vem realizando obras para melhorar o escoamento das águas pluviais das vias públicas do nosso Município.

Esse excelente trabalho tem que ter continuidade, por isso é necessário realizar a limpeza com urgência da galeria de águas pluviais existente na Rua João Carlos de Alcântara, no Bairro Maristela. Pois, quando chove, a grande quantidade de areia impede a vazão das águas pluviais, acarretando alagamentos no bairro, em prejuízo da população. Vale lembrar que a referida galeria há muitos anos não é limpa.

Diante do exposto e, acreditando sempre na Administração do nosso prefeito Profº Wander Wilson Chaves, indicamos: ***“a necessidade urgente da Prefeitura contratar uma empresa especializada para realizar urgentemente a limpeza da galeria de águas pluviais existente à Rua João Carlos de Alcântara, no Bairro Maristela. Essa ação irá atender aos inúmeros pedidos dos cidadãos, principalmente dos moradores da mencionada via pública.”***

Santa Rita do Sapucaí/MG, 6 de setembro de 2023.


Benedito Raimundo Ribeiro (Dito Pistola)

Vereador/Relator da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação



Reinaldo de Cássia Amaral
Vereador/Presidente da Câmara Municipal