



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PAÇO LEGISLATIVO 'ANTÔNIO PROCÓPIO DA COSTA'



REQUERIMENTO Nº 15/2023

**EXMO. SR.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
REINALDO DE CÁSSIA AMARAL**

De acordo com a NBR 9781/2003, a resistência das peças de concreto para pavimentação são as seguintes:

Tabela 2 – Resistência característica à compressão

Solicitação	Resistência característica à compressão (f_{pk}) aos 28 dias MPa
Tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha	≥ 35
Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados	≥ 50

Os lotes de peças de concreto entregues ao cliente com idade inferior a 28 dias devem apresentar no mínimo 80% do f_{pk} especificado na Tabela 2, no momento de sua instalação, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o f_{pk} deve ser igual ou superior ao especificado na Tabela 2.

Todavia, há relatos de que existem graves problemas de resistência do material utilizado para a pavimentação das vias públicas do Bairro São José.

Diante do exposto, requeiro ao Prefeito Municipal o envio à Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG das seguintes **informações**:

- 1) Quem é o servidor público responsável por acompanhar o recebimento do material e as obras de pavimentação das vias públicas do Bairro São José?
- 2) Existe um procedimento de recebimento deste tipo de material?
- 3) Existe verificação periódica dos testes de resistência do material?

Favor, ao redigir a resposta, copiar a pergunta e colocar a resposta abaixo, para melhor entendimento da população.

Favor enviar para esta Casa os três últimos laudos da análise de resistência.

Solicito, ainda, que se faça mais um teste de resistência, retirando-se as amostras na presença da Comissão de Viação e Obras Públicas da Câmara Municipal e demais vereadores.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 3 de março de 2023.

Eduardo Henrique Capistrano Cunha Júnior (Duzinho)
Vereador